

大气污染防治工作简报

2016 年第 17 期 （总第 128 期）

全国大气污染防治部际协调小组办公室

环境保护部约谈空气质量不降反升五市政府

编者按：

2016 年以来，各地大力实施《大气污染防治行动计划》，一季度，全国 338 个地级及以上城市 $PM_{2.5}$ 平均浓度与上年同比下降 7.6%， PM_{10} 平均浓度下降 5.4%，空气质量总体改善，大气污染防治工作取得积极进展。但一些地市大气主要污染物浓度不降反升，近日环境保护部约谈空气质量明显恶化的山西省长治市、安徽省安庆市、山东省济宁市、河南省商丘市、陕西省咸阳市等 5 地市政府主要负责同志。本期摘登部分内容，以供参考。

五市大气主要污染物浓度不降反升。2016年以来,全国各地大力实施《大气污染防治行动计划》,空气质量总体改善。长治、安庆、济宁、商丘、咸阳5市虽然也采取了措施,但2016年一季度空气质量明显恶化,大气主要污染物浓度不降反升。**长治市**PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂浓度均值与上年同比分别上升44.1%、36.8%、81.5%和4.4%。**安庆市**PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂浓度均值同比分别上升44.6%、28.8%、37.5%和77.8%。**济宁市**SO₂浓度均值略有下降,PM₁₀浓度均值同比持平,PM_{2.5}、NO₂浓度均值同比上升19.3%和8.1%。**商丘市**虽然SO₂、NO₂浓度均值与上年同期基本持平,但PM_{2.5}和PM₁₀浓度均值分别同比上升28.1%和36.3%。**咸阳市**SO₂浓度均值虽略有下降,但PM_{2.5}、PM₁₀、NO₂浓度均值同比上升33.8%、36%和45.3%。

大气污染防治工作存在的问题。环境保护部组织有关区域环保督查机构进行突击检查并调度地方环保部门近期执法情况,发现上述城市大气污染防治工作存在薄弱环节,主要有以下几方面问题。一是**企业环境违法问题突出**。**长治市**被抽查的30余家工业企业中,兴宝钢铁公司、首钢长钢公司、黎城太行钢铁、建韬潞宝化工公司、瑞达焦化公司、长福煤气焦化公司、华诚焦化、麟源煤业公司等8家企业违法排放问题突出,晋川建材烟囱粉尘排放明显,潞宝新能源烟囱冒黑烟明显,山西青春玻璃烟气拖尾明显,乾源工

贸烟囱粉尘排放明显。安阳市曙光化工集团燃煤锅炉烟囱持续排放黄烟,煤制氢项目投煤燃烧时未运行脱硫设施,脱硝设施催化剂尚在安装,在线监测测点位于净烟道,无法监测旁路烟气排放。济宁市济矿民生煤化工公司、山东兖矿国际焦化公司、荣信煤化工公司焦炉尾气无治理设施,兖州市金阳光玻璃制品公司、金乡东兴砖厂等企业均未安装烟气治理设施,烟气直排;济宁山水水泥公司、山东济矿民生热能公司治污设施不正常运行;山东兖矿国际焦化公司焦炉大量黄烟无组织排放。咸阳市中玻控股陕西新技术公司SO₂、NO_x部分天数超标排放;陕西华润印染公司3台20蒸吨锅炉仅有麻石水膜除尘器,无脱硫脱硝设施;陕西延长石油兴化化工公司锅炉NO_x排放难以稳定达标,厂区内大量气化渣露天堆放,扬尘污染严重。二是面源污染问题普遍。长治市潞安焦化二厂前灰场及102省道南侧灰场、309国道潞城至黎城段、228省道祥瑞焦化公司前道路扬尘污染严重;店上镇河湃村、麟源煤业公司南侧、长子县郭家庄、坝里附近均存在烧荒现象。安阳市新城吾悦广场工地未按要求对驶出车辆进行冲洗;圣佳新型建材公司原料堆场无防风抑尘措施;东湖一品拆迁工地无防尘围挡,拆迁垃圾未及时清理,多辆渣土车和沙石车在运输过程中存在抛撒现象;沿江码头物料堆场基本未采取防风抑尘措施,19—20号码头、安庆城东港务公司城东码头等地大面积物料、沙石堆场无抑尘措施。

济宁市兴隆庄、南屯、许厂、古城、新驿、鲍家店等煤矿的煤矸石堆场,均未采取有效的防风抑尘措施,煤矸石装卸和破碎加工过程扬尘污染严重;济东砖厂煤矸石堆场、南屯电厂粉煤灰堆场也无防尘设施。商丘市共有 100 余条道路同时开挖施工,现场没有围挡,未采取洒水抑尘措施,也未按要求使用预拌砂浆,扬尘污染严重;关庄村等多处拆迁工地未采取洒水抑尘措施,建筑垃圾长期露天堆放未遮盖;部分国省干线扬尘污染严重;城区 10 余家水泥搅拌站积尘明显,料堆未覆盖,也未采取洒水抑尘措施,扬尘污染突出;全市多数烧烤摊位油烟收集装置未正常使用,检查时浓烟滚滚;随意焚烧垃圾现象也较为普遍。咸阳市施工扬尘管控不到位,富怡花园、日月星城、中南海城小区、朝阳一路湿地公园、咸阳湖二期工地、朝阳二路与金旭路交汇处工地、文苑路与文林路交汇处工地大量土方露天堆积未覆盖。三是政府环保责任落实有待加强。长治市小锅炉取缔进展较慢,2015 年 272 台小锅炉取缔任务仅完成 153 台,完成率 56%;主城区及周边 44 个城中村约 2.3 万台土小锅炉,大多燃烧劣质煤,相关改造工作进展缓慢。商丘市尚未制订国家和省级干线扬尘污染治理方案,国道、省道清扫洒水不及时,道路扬尘污染突出。咸阳市集中供热锅炉达标改造缓慢,小锅炉淘汰不彻底,主城区 15 台集中供热锅炉仅有 2 台完成改造,4 家老纺织企业小锅炉未按照陕

西省要求在 2014 年底前拆除,且治污设施简陋。

环境保护部明确整改要求。一是提高认识。按照党政同责、一岗双责的要求,以“环境质量只能更好,不能变坏”为红线,深入推进大气污染防治。二是强化措施。针对有关问题,组织做好整改工作,建立长效机制。加强工地、道路扬尘等面源污染的管控,加强企业达标排放,深化燃煤污染控制,扩大集中供热,推进产业和能源结构调整。明确职责分工,加强监督考核,强化责任追究。三是严格执法监管。加强对重点污染源的环境监管,严厉查处超标排放、偷排偷放等环境违法行为。强化环保与公安机关、司法部门的联动,以严格的执法提高环境违法成本。

长治、安庆、济宁、商丘、咸阳等 5 市政府主要负责同志表示将深刻检讨,正视问题,反思工作不足,强化整改,狠抓落实。同时举一反三,迅速行动,尽快拿出整改方案,确保整改工作落到实处。

编者后记:全国大气污染防治工作简报主要介绍重点工作进展、各地各部门贯彻落实情况及舆情动态,供交流、参考。欢迎各地区、各部门及时向全国大气污染防治部际协调小组办公室报送大气污染防治相关信息。查阅简报登陆 <http://www.mep.gov.cn/ztbd/rdzl/dqst/>

联系方式:010-66556862(传真)

E-mail: daqiban@mep.gov.cn

抄报:国务院办公厅

分送:全国大气污染防治部际协调小组成员,京津冀及周边地区大气污染防治协作小组成员,长三角区域大气污染防治协作小组成员;各省(自治区、直辖市)人民政府办公厅、环境保护厅(局),副省级城市人民政府办公厅、环境保护局;发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、气象局、能源局;部领导,总工、机关各司局、各直属单位、派出机构。

全国大气污染防治部际协调小组办公室

二〇一六年五月九日